

АКТ

**комісії з обстеження стану будівлі Центру здоров'я дитини КНП
"Долинська багатoproфільна лікарня" Долинської міської ради по вул.
Антоновича, 23 у м. Долина Калуського району Івано-Франківської
області**

15 травня 2024 року
м. Долина

Члени Комісії:

Пастух Іван Іванович, Бігун Мар'яна
Богданівна, Гошовська Тетяна
Василівна, Дяків Ростислав Орестович,
Ільчишин Ольга Миколаївна,
Карбівський Василь Іванович, Мартин
Андрій Володимирович, Риджак Ігор
Володимирович, Фреєк Галина
Миколаївна, Яремчук Ірина
Ярославівна.

Порядок денний:

1. Обстеження стану будівлі Центру здоров'я дитини КНП "Долинська багатoproфільна лікарня" Долинської міської ради по вул. Антоновича, 23 у м. Долина Калуського району Івано-Франківської області.

Комісією було проведено візуальне обстеження зовнішнього вигляду будівлі та обстеження внутрішніх приміщень будівлі.

Комісією встановлено:

Зовнішній фасад будівлі є частково утепленим, відмостка на тильному фасаді будівлі та частково на бічному фасаді відсутня. Є незначні руйнування оздоблення фасаду, зокрема, відшарування його зовнішнього покриття, руйнування віконних відливів та віконних відкосів. Зовнішні сходи будівлі на тильному і бічному фасаді перебувають у незадовільному стані. Дах будівлі оновлений, стан – добрий. Усі віконні рами замінені на метало-пластикові, стан – добрий (*додаток 1- фотофіксація фасадів будівлі*).

Внутрішні приміщення будівлі перебувають у незадовільному стані, є невеликі тріщини на стінах, покриття підлоги має дефекти (значні дефекти має підлога на першому поверсі), двері приміщень і палат застарілі та погано функціонують, внутрішні електричні мережі влаштовані поверхово та застарілі, також застарілими є освітлювальні прилади, сантехніка та меблі. Значні руйнування стелі та стін є на четвертому поверсі, спричинені протіканням даху, який на даний час оновлений (*додаток 2- фотофіксація внутрішніх приміщень будівлі*).

Зовнішній фасад та внутрішні приміщення будівлі Центру здоров'я дитини КНП "Долинська багатопрофільна лікарня" Долинської міської ради по вул. Антоновича, 23 у м. Долина Калуського району Івано-Франківської області потребують ремонту, електрика, сантехніка, меблі та технічне забезпечення лікарні є застарілими та потребують заміни.

Члени комісії:




Пастух Іван Іванович




Бігун Мар'яна Богданівна




Гошовська Тетяна Василівна



Дяків Ростислав Орестович



Ільчишин Ольга Миколаївна




Карбівський Василь Іванович




Мартин Андрій Володимирович



Риджак Ігор Володимирович



Фреск Галина Миколаївна



Яремчук Ірина Ярославівна

Фотофіксація фасадів будівлі



Головний фасад



Тильний фасад



Тильний фасад



Сходи на тильному фасаді



Тильний фасад



Фотофіксація внутрішніх приміщень будівлі



1-ий поверх



2-ий поверх





3-й поверх



4-й поверх



4-ий поверх